

圧カスイッチ (SPS 型・PCS 型)

- 工具不要で簡単に圧力設定ができます。
- 自在ねじのため、表示面を回さなくても圧カスイッチの取り付けが可能です。(SPS-7Aを除く)
- PCS 型にはフランジ付も用意されています。

型式説明

SPS - 700

タイプ

圧カスイッチ

型式説明

PCS - 700 P

タイプ

500 700

無印：フランジ無し
P：フランジ付き

圧カスイッチ



仕様

型式	圧力調整範囲 MPa	最高使用圧力 MPa	最少目盛単位 MPa	最大差圧 MPa	再現性± MPa	取付ねじ径	接点容量 AC	概略質量 kg
SPS-70	1 ~ 7	7	1	0.9	0.2	G1/2	250V3A	0.35
SPS-140	2 ~ 14	14	2	1.8	0.4			
SPS-210	3 ~ 21	21	3	2.7	0.7			
SPS-350	5 ~ 35	35	5	4.5	1			
SPS-500	10 ~ 50	50	10	6.5	1.5			
SPS-700 SPS-7A	10 ~ 70	70	10	9	2			
PCS-500	10 ~ 50	70	5	7	0.5	G1/2	500V 6A	2.3
PCS-700	20 ~ 70			9				
PCS-500P	10 ~ 50			7				
PCS-700P	20 ~ 70			9				

※ SPS 型は 500mm 3 芯リード線付きです。PCS 型は 3P 端子台付です。
 ※ PCS 型の取付用パッキンは S-111 圧力計用パッキン (163 ページを参照ください) をご使用ください。
 ※ SPS 型は固定用パッキンが付属しています。(SPS-7A を除く)

